

Fototafeln Walldorf-Süd , Erkundung 2008 / Walldorf



Bild 1: Baggerschurf Sch 1



Bild 2: Blick in fertigen Schurf 1



Bild 3: Baggerschurf Sch 2



Bild 4: Versickerungsversuch in Schurf 2 mit Doppelinfiltrimeter



Bild 5: Baggerschurf Sch 3



Bild 6: Blick in Schurf 3